

UDK 626.8; 631.6

QARABAĞ DÜZÜ ŞƏRAİTİNDƏ APARILMIŞ KOMPLEKS MELİORATİV  
TƏDBİRLƏRİN BƏZİ NƏTİCƏLƏRİC.M.TALİBOVA  
“AzHvəM” EİB

*Məqalədə Yevlax rayonu keçmiş 8 №-li pambıqçılıq sovxozunun torpaqlarının meliorativ və kənd təsərrüfatı istifadəsinin müasir vəziyyəti, suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələrinin texniki səviyyəsi xarakterizə olunur.*

**Açar sözlər:** drenaj, kollektor, torpaqların şorlaşması, şorakətlilik, qrunut sularının minerallığı, drenaj axımı modulu, drenlərarası məsafə, drenajın konstruksiyası.

**Y**evlax rayonu keçmiş 8 №-li pambıqçılıq sovxozu Qarabağ düzündə istehsalat şəraitində təşkil olunmuş ilk meliorativ obyektidir. Təsərrüfatın sərhədləri – Yuxarı Qarabağ kanalı (YQK), Kürəkçay çayı, Yevlax-Gəncə dəmir yolu, Mil-Qarabağ kollektoru və İncəçay çayıdır. Sahəsi 6271 ha-dır [5].

**İqlimi** isti, quru, aralıq dənizi tipindədir. Havanın orta illik temperaturu 14, 5°C-dir. İyul və avqustda havanın orta aylıq temperaturu 39-40°C-ə çatır. Yanvar ayında 1, 3°C və bəzi illərdə 0°C və aşağı (-18°C qədər) olur.

Şaxtasız dövrün müddəti 242-252 gündür. İllik yağıntının miqdarı 278 mm olub, onun 33 %-i yazda (III-V), 23 % yayda (VI-VIII), 30 %-i payızda (IX-XI), 14 %-i qışda (XII-II) düşür.

Havanın orta aylıq nisbi nəmliyi qışda və payızda 61-70 %, yayda 51 %-ə qədər və daha çox aşağı olur.

Su səthindən olan buxarlanma yüksəkdir, ildə 1120 mm-ə bərabərdir.

Ərazinin geomorfoloji quruluşu Duzdağ və Gödəkboz yüksəkliklərinin denudasıyaya uğramış yamaclarından və akkumulyativ düzənlik rayonundan ibarətdir. Akkumulyativ düzənlik İncəçay və Qaracay çaylarının gətirmə konuslarından, onların şleyflərindən, konuslararası lillənmiş depressiyalardan və delüvial şleyflərdən ibarətdir. Akkumulyativ düzənlik təsərrüfat ərazisinin 85 %-ni təşkil edir. Ərazinin YQK-lı yanında mütləq yüksəkliyi 64 m, Mil-Qarabağ kollektoru yanında 15 m-dir. Yer səthinin mailliyi 0, 003-0, 006 hüdudunda dəyişilir.

Rayon ərazisinin torpaq-qrunutları 35-38 m dərinliyə qədər başlıca olaraq gilicəli-gilli çöküntülərdən qurulmuşdur. 36 m-dən 54 m-ə qədər dərinlik intervalı küllü miqdarda çınqıllı və qum-çınqıllı qatları ilə xarakterizə olunur. Hidrogeoloji cəhətdən təcrübə obyektini praktiki olaraq axımsız intensiv buxarlanma zonasında, şiddətli minerallaşmış (10-25, 25-50 q/l və daha çox) qrunut

suları 5 m-dən az dərinlikdə və əsasən yer səthindən 1-3 m intervalında yerləşir [3].

Qrunut suları təsərrüfatın ərazisində hər yerdə yayılmışdır. Onlar Qarabağ düzünün qrunut sularının ümumi axımına aid olub, Kiçik Qafqazın dağ yüksəkliklərindən axan çayların gətirmə konuslarında atmosfer və çay sularının infiltrasiyası hesabına yaranır. Qrunut suları axımı dağlardan Kür çayına tərəf istiqamətlənir. Dağətəyi zonada qrunut suları axımının mailliyi 0, 003-0, 004 hüdudunda olub, yer səthinin mailliyindən azdır. Düzənliyin ovalıq hissəsində sulu qatın qrunutlarının qranulometrik tərkibinin ağırlaşması ilə əlaqədar olaraq qrunut sularının səviyyəsi yer səthinə yaxınlaşır və onlar bəzən qarasu və bulaqlar formasında yer səthinə çıxır. Ərazidə qrunut sularının yatım dərinliyi 0, 1m-dən 4, 5 m-ə qədər dəyişilir. Onların minerallaşma dərəcəsi 9, 66 q/l-dən 91, 76 q/l-ə qədər tərəddüd edir. Duz tərkibində SO<sub>4</sub> və Ca ionları çoxluq təşkil edir və sulfatlı-kalsiumlu qrupa aiddir.

Qranulometrik tərkibinə görə 0-1 m-lik qatda xeyli gilicəli və gilli torpaqlar yayılmışdır. Onun əhatə sahəsi ərazinin 62, 2 %-ni təşkil edir. Qumluca və qumlu torpaqlar ərazinin cəmi 5 %-ni əhatə edir. Yer səthindən 2-5 m dərinlikdə orta ağır (49, 6 %) və çox ağır (26 %) meliorativ qrup süxurlar yerləşir [4].

Təsərrüfatın ərazisində 28 torpaq növü müşahidə olunmuşdur. Bu müxtəlif növ torpaqlar 7 qrupda tərtib edilmişdir. Ərazidə üstünlük təşkil edən torpaq qrupu açıq çəmən-boz (55, 1 %) torpaqlardır. Şoranlar 10, 5 %, tünd çəmən torpaqlar sahənin cəmi 2, 2 %-də paylanmışdır.

Torpaqların üst metrlik qatın ilkin (meliorasiyadan əvvəl) şorluluğu sahənin 29, 4 %-ində şiddətli və çox şiddətli şorlaşmaya məruz qalmışdır. Təsərrüfatın torpaq sahəsinin 57, 47 %-ni orta və zəif dərəcələrdə şorlaşmışdı. Sahənin yalnız 13, 4 %-də şorlaşmamış torpaqlardır.

Torpaqların udma tutumu 100 q torpaqda 15-20 mq/ekv-dir. Udulmuş natriumun miqdarı udulmuş əsasların cəmindən 10-20 % hududunda, kalsium – 45-75 % hüddudunda və maqnezium –15-28 % hüddudundadır. Karbonatların miqdarı 8-15 % olub, dərinlik üzrə müntəzəm paylanmışdır. Humus 0-100 sm-lik qatda 0, 75-2, 19 % təşkil edir.

Torpaqların bitki bitirən qatın (0-150 sm) su-fiziki xüsusiyyətləri aşağıdakı kimi xarakterizə olunur: xüsusi kütlə -2, 69-2, 74 q/sm<sup>3</sup>, həcm kütləsi 1, 26-1, 55 q/sm<sup>3</sup>, məsaməlik 42, 0-51, 2 %, suyun hopma sürəti 0, 005-0, 050 mm/dəq, sulu qatın süzülmə əmsalı 0, 03-0, 90 m/gün, əsasən 0, 39-0, 41 m/gün-dir [5].

1965-1968-ci illərdə təsərrüfatın ərazisində kompleks meliorasiya tədbirləri yerinə yetirilmişdir. Layihə tapşırıqına uyğun olaraq ərazidə ümumi uzunluğu 321, 74 km (0, 0514 km/ha) kollektor-drenaj şəbəkəsi tikilmişdir. Drenlərarası məsafə 200 m, dərinliyi 3, 0-3, 5 m-dir. İlk drenlərin ümumi uzunluğu 239, 6 km, xüsusi uzunluğu 0, 0376 km/ha-dir. İlk drenlər örtülü tipdə olub, diametr 200 mm, uzunluğu 333 mm olan saxsı borulardan düzülərək, boru xəttini perimetr üzrə qum-çınqıl süzgəc materialı ilə örtülmüşdür. Suyıqıcı və kollektorlar açıq tipdə tikilmişdir. Kollektor və suyuqıcıların (qrup drenlər) ümumi uzunluğu 82, 14 km, xüsusi uzunluğu isə 0, 0130 km/ha-dir.

Örtülü drenlər yarımmexanikləşdirilmiş üsulla inşa edilmişdir. Tikintidə süzgəc materialı kimi Tərtərçay qum-çınqıl karxana qrunbundan istifadə edilmişdir. Örtülü drenlərin uzunluğu əsasən 1 km, onların maksimum uzunluğu 1430 m-ə çatır. Örtülü drenlərin mailliyi 0, 002 və çoxdur. Bəzi hallarda relyef şəraitinə görə drenlərin mailliyi 0, 001 qəbul edilmişdir.

Layihə üzrə 1 p.m örtülü drenin dəyəri 9, 4 rubl (1965) olub, onun drenaj boruları 1, 63 r/m (17, 3 %), süzgəc materialı 2, 76 r/m (29, 4 %), torpaq işlərinin dəyəri 5, 01 r/m (53, 3 %) təşkil etmişdir [2].

Suvarma şəbəkəsinin ümumi uzunluğu 231, 22 km, xüsusi uzunluğu 0, 0369 km/ha-dir. Suvarma kanalları dəmir-beton dayaqlar üzərində quraşdırılmış dəmir-beton nov kanallardan ibarətdir. Təsərrüfat paylayıcı kanalların uzunluğu 88, 09 km (0, 0140 km/ha), sahə paylayıcı kanalların uzunluğu 143, 13 km (0, 0228 km/ha) təşkil edir.

Layihədə təsərrüfatın torpaqlarının meliorativ mənimləməyə və yumaya hazırlanması üçün sahələrin hamarlanması, şorakətliyə qarşı mübarizə tədbirləri və torpaq-qrunların su-fiziki xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər və yumadan əvvəl şumun aparılması və yuma üçün ləklərin hazırlanması kimi hazırlıq işlərin yerinə yetirilməsi birinci mərhələyə daxildir. İkinci mərhələdə

şorlaşmış torpaqların yuyulması planlaşdırılır. Üçüncü mərhələ – yumadan sonra torpaqları layihə üzrə əkin dövryyəsinə daxil etmək və mənimləməyə hazırlamaqdan ibarətdir.

Kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə olunan sahənin (6271 ha netto) yalnız 428 hektarında 0-1, 5 m torpaq qatında duzların miqdarı quru qalığa görə 0, 4 %-dən çox deyildir. Torpaqların sulfatlı-natriumlu şorlaşma tipi şəraitində bu sahədə (428 ha) torpaqlar şorlaşmamışdır və xüsusi yumanın aparılması lazım gəlmir.

Təsərrüfatın qalan sahəsində (5843 ha) torpaqlar zəif şorlaşmadan şiddətli şorlaşmaya qədər tərəddüd edir və yuma aparılması lazımdır. Layihə yuma normaları aşağıda göstərilir: zəif şorlaşma (quru qalıq 0, 4-0, 8 %) – 2000-2500 m<sup>3</sup>/ha; orta şorlaşma (0, 8-1, 2 %) – 4000-5000 m<sup>3</sup>/ha; şiddətli şorlaşma (1, 2-2, 2 %) – 6000-7500 m<sup>3</sup>/ha; çox şiddətli şorlaşma (2, 2-3, 3 %) – 8000-10000 m<sup>3</sup>/ha; şoran (quru qalıq 3, 3%-dən çox) – 10000-12500 m<sup>3</sup>/ha.

Təsərrüfatın torpaqları həm də şorakətləşmişdir, 2027 ha zəif şorakətləşmiş, 3456 ha orta şorakətləşmiş və 532 ha sahə şiddətli şorakətləşmişdir.

Şiddətli şorakətləşmiş torpaqların yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər tərkibində əsas yeri kimyəvi üsullar tutur – qips verilməsi və sulfatlaşdırma. 0-40 sm-lik qatda (həcm kütləsi 1, 3 t/m<sup>3</sup>) uducu kompleksindən Na-un Ca-la sıxışdırılması üçün (1:1 olan nisbətində) 1 ha sahəyə 23 tondan 32, 5 tona qədər gips verilməlidir.

Analitik təyinatların məlumatına görə torpaqlarda olan gips ehtiyatı 23, 4 ton/ha-dan 69, 4 ton/ha bərabərdir, hansı ki, torpaqların mövcud şorakətliyini ləğv etmək üçün kifayətdir.

Meliorativ-irriqasiya sistemində tikinti işləri başa çatdırıldıqdan sonra torpaqlar kənd təsərrüfatı istifadəsinə verildi. 1969-cu ildə drenlənmiş ərazilərin 65 %-i kənd təsərrüfatı bitkiləri ilə əhatə olundu. Bunlardan 42, 5 %-i pambıq (2224 ha), 9, 2 %-i payızlıq dənli bitkilər (511 ha), 3, 5 %-i qarğıdalı və sudan otu silos üçün (187 ha), 4, 6 %-i çəltik (240 ha), 4, 6 %-i yonca və s. altında mənimlənilmişdir [2].

1969-cu ilin iyun ayında (14.VI-24.VI.1969) təsərrüfatın drenaj sisteminin işini qiymətləndirmək və bununla əlaqədar olaraq, layihədə buraxılmış çatışmamazlıqları və sistemin tikintisində buraxılan defektlərin üzə çıxarılması məqsədilə drenaj sistemində aparılmış yoxlama nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir [2, 4].

Tikilmiş 297 örtülü drenlərin 90 drenində, onların tikintisində keyfiyyəti və istismarı ilə əlaqədar olan bir sıra çatışmamazlıqlar mövcuddur.

Yoxlama örtülü drenajın ən çox yayılmış defektini - drenajın mənsəb qurğularının yuma və

suvarma suları ilə yuyulmasını üzə çıxarmışdır, hansı ki, səbəbi layihələrdə gizlənilir, sutullayıcı kanalların tikintisi nəzərə alınmayıb və ya suvarma texnikasında, hansı ki, layihəyə uyğun olaraq, suvarılan sahədən suyun tullanması nəzərə alınmayıb.

Yoxlama müddətində 150 örtülü drenin sərfələri ölçülmüşdür (cədvəl 1).

**Cədvəl 1**

**Yanaşı drenlərarası sahələrinin mənimlənməsi hallarından asılı olaraq xüsusi drenaj sərfələrinin və drenaj axımı modullarının miqdarı**

Yanaşı drenlərarası sahələrin mənimlənməsi halları	Drenlərin sayı	l/san 1 km l/san/ha		
		maks.	min.	əsas hüddüdləri
1. Çəltik altında yuma.	20	$\frac{5,33}{0,27}$	$\frac{3,02}{0,15}$	$\frac{3,20}{0,16} - \frac{4,44}{0,22}$
2. Pambıq, qarğıdalı və sudan otu (suvarma aparılır).	47	$\frac{3,68}{0,18}$	$\frac{0,51}{0,02}$	$\frac{2,00}{0,10} - \frac{4,00}{0,20}$
3. Pambıq, qarğıdalı və sudan otu (suvarma aparılmır).	56	$\frac{2,34}{0,12}$	$\frac{0,20}{0,01}$	$\frac{0,30}{0,02} - \frac{0,80}{0,04}$
4. Mənimlənmir.	27	$\frac{0,71}{0,04}$	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,20}{0,01} - \frac{0,40}{0,02}$

Cədvəl 1-dən görünür ki, yoxlama aparılmış drenlərdə yuma dövründə maksimum drenaj modulu 0, 27 l/san ha çataraq əsasən, 0, 16-0, 22 l/san ha

hüddudunda dəyişilmişdir ki, 0, 5 l/san ha bərabər olan onun layihə qiymətindən xeyli azdır. Qeyd etməliyik ki, yuma aparılan ərazi delüvial formada şorlaşmış zəif su keçirən gilli və gillicəli quntlardan ibarət C8D ÷ C8D örtülü drenlərin əhatə etdiyi sahədir.

Kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilmiş sahələrdə, yanaşı drenlərarası sahələrdə suvarma aparıldığı vaxtda drenaj axımı modulu 0, 1-0, 2 l/san ha hüddudunda dəyişilir ki, drenajın işini nisbətən qənaətbəxş hesab etmək olar.

Drenajın işini qiymətləndirmək üçün, suvarmaya verilən suyun, drenaj axımının və qunt suları səviyyəsi üzərində təsərrüfatın ərazisində seçilmiş 9 obyektə stasionar müşahidələr aparılmışdır. Hər obyekt 3-4 qonşu (yanaşı) drendən ibarət olub, müşahidəyə daxil edilmiş drenlərin ümumi sayı 34-dir. Tədqiqat obyektləri yerləşmə sxeminə görə sahənin əsas geomorfoloji elementlərini əhatə edir və planda təsərrüfatın bütün ərazi üzrə paylanmışdır.

Cədvəl 2-də təcrübi drenlər, onların uzunluğu və yanaşı drenlərarası sahələrin kənd təsərrüfatında mənimlənməsi, drenaj axımında aparılan ölçmələrin sayı və drenaj axımı modulunun səciyyəvi qiymətləri göstərilir. Cədvəldən göründüyü kimi, drenaj modulunun maksimum qiymətləri [4].

**Cədvəl 2**

**Stasionar müşahidə sahələrinin kənd təsərrüfatında mənimlənməsi və drenaj axımı modulu**

Sıra sayı	Drenlər	Drenin uzun- luğu, m	Drenlərarası	Mənimləmə illəri		Drenaj axımı sərfələri- nin ölçü sayı	Drenaj axımı modulu, l/san ha			
				1969	1970		Maks.	Min.	Orta, suvar- ma döv- ründə	Orta illik
1	D-4	1068	D4-D5	Pambıq	Əkilməyib	71	0,46	0,08	0,38	0,16
	D-5	1068	D5-D6	Pambıq	Əkilməyib	71	0,32	0,05	0,18	0,14
	D-6	1068	D5-D7	Pambıq	Pambıq	71	0,32	0,05	0,26	0,12
	D-7	1068		Pambıq	Pambıq	71	0,45	0,05	0,33	0,16
2	D-25	1105	D25-D26	Düyü	Yuma	58	0,27	0,01	0,22	–
	D-26	1140	D26-D29	Düyü	Yuma	58	0,18	0,01	0,16	–
	D-29	1150			Yuma	58	0,24	0,01	0,20	–
3	D-25	1096	D27-D28	Pambıq	Qarğıdalı	60	0,12	0,00	0,08	0,04
	D-28	1115	D28-D31	Pambıq	silosu	60	0,14	0,00	0,09	0,03
	D-31	1132		Pambıq	Əkilməmiş	60	0,10	0,00	0,07	0,02
4	D-48	740	D48-D49	Payızlıq buğda	Yonca	79	0,30	0,00	0,21	0,09
	D-49	740	D49-D50	Payızlıq buğda	Yonca	79	0,24	0,01	0,20	0,08
	D-50	740	D50-D51	Payızlıq buğda	Yonca	79	0,28	0,01	0,18	0,10
	D-51	740		Payızlıq buğda	Yonca	79	0,30	0,01	0,17	0,06
5	D-98	610	D98-D99	Pambıq	Pambıq	72	0,14	0,00	0,10	0,05
	D-99	610	D99-D100	Pambıq	Pambıq	72	0,16	0,00	0,12	0,07
	D-100	610	D110-D101	Pambıq	Pambıq	72	0,14	0,00	0,10	0,06
	D-101	610		Pambıq	Pambıq	72	0,12	0,00	0,10	0,05
6	D-121	680	D121-D122	Qarğıdalı	Payızlıq buğda	71	0,37	0,00	0,18	0,08
	D-122	680	D122-D123	Qarğıdalı	Payızlıq buğda	71	0,37	0,02	0,19	0,13
	D-123	680	D123-D124	Sudan otu	Payızlıq buğda	71	0,37	0,02	0,24	0,11
	D-124	680		Sudan otu	Payızlıq buğda	71	0,37	0,01	0,18	0,08
7	D-163	750	D163-D164	Əkilməyib	Şum	38	0,17	0,03	–	0,08
	D-164	750	D164-D165	Əkilməyib	Şum	37	0,13	0,02	–	0,05
	D-165	750		Əkilməyib	Şum	37	0,10	0,02	–	0,04
8	D-163	705	D187-D188	Əkilməyib	Yuma	75	–	–	–	–
	D-164	705	D188-D189	Əkilməyib	Yuma	75	0,31	0,01	0,19	–
	D-165	705		Əkilməyib	Yuma	75	–	–	–	–
9	D-163	690	D278-D279	Pambıq	Pambıq	29	0,18	0,00	0,12	0,07
	D-164	690	D279-D280	Pambıq	Pambıq	64	0,16	0,02	0,11	0,05
	D-165	690		Pambıq	Pambıq	64	0,20	0,02	0,14	0,08

0, 10-dan 0, 46 l/san ha hüdudunda dəyişilir, suvarma dövründə orta drenaj modulu 0, 10-dan 0, 37 l/san ha, orta illik drenaj modulunun qiyməti 0, 05-dən 0, 16 l/san ha hüdudundadır.

Drenaj axımı modulunun ən böyük qiyməti (0, 37–0, 48 l/san ha) Qaraçay və İncəçaylarının gətirmə konuslarında yerləşən № 1, № 4 və № 6 təcrübə sahələrində müşahidə olunmuşdur. Burada torpaq-qruntlar nisbətən yüngül qranulometrik tərkibdədir, süzülmə əmsalı 0, 50-0, 90 m/gün-dir. Drenaj axımı modulunun ən kiçik miqdarı № 3 və № 5 təcrübə sahələrində torpaq-qruntları zəif su süzdürən torpaq-qruntlarında müşahidə olunmuşdur.

2 və 8 №-li sahələrində yanaşı drenlər arasında şorlaşmış torpaqlarda yuma aparılmış, drenaj axımı modulunun maksimum qiyməti 0, 27-0, 28 l/san ha-dan artıq olmamışdır ki, bu da torpaq-qruntların zəif su süzdürməsi ilə izah olunur ( $k=0, 03$  m/gün).

Drenaj axımının maksimum drenaj modulu suvarma dövründə müşahidə olunur və onun qiyməti mənimşənilən sahələrdə 0, 10-dan 0, 48 l/san ha qədər dəyişilir. Drenaj axımının minimum drenaj modulu drenlər arasında suvarma aparmadan 0, 00-dan 0, 08 l/san ha-qədər dəyişilir.

Məlumdur ki, suvarılan torpaqlarda istismar dövründə drenajla axıdılan qrunut suları axımı sahəyə verilən suyun 30 %-dən az deyildirsə, onda drenaj intensiv sayılır, bu şərt qrunut sularının basqılı sularla qidalanmadığı halda qəbul oluna bilər.

“AzHvəM” EİB-nin “Suvarma” şöbəsinin tövsiyələrinə görə vegetasiya müddətində pambıq bitkisinin bir dəfə suvarılması üçün verilən suvarma norması 1200-1400 m<sup>3</sup>/ha-a bərabərdir. Müəyyən olunmuşdur ki, göstərilən normalarda drenaj axımının miqdarı torpaq-qruntların süzülmə əmsalı 0, 4-0, 5 m/gün olan sahələrdə 30 %-dən çox alınır. Ona görə drenajın işini kafi qiymətləndirmək olar.

Mənimşənilən sahələrdə drenlərarası sahələrin orta hissəsində, suvarma müddətində qrunut suları səviyyəsi yer səthindən 0, 50-1, 14 m-ə çatır. Qrunut suları səviyyəsinin düşmə intensivliyi əsasən 2, 74 – 7, 00 sm/gün təşkil edir.

Mənimşənilən sahələrdə sahəyə suvermə kəsildəndən sonra qrunut suları onların böhran dərinliyinə (2 m) 15-20 gün müddətində düşür, bununla da, drenajın işini kafi qiymətləndirmək olar.

Yumadan sonra qrunut suları səviyyəsinin düşmə dövrünün hesabat qiymətlərini S.F.Averyanovun [ 1] təklif etdiyi metodika əsasında təyin edilmişdir. Bunun üçün 8 №li təcrübə sahəsinin süzülmə əmsalı  $k=0, 4$  m/gün, suvermə əmsalı  $\delta=0, 10$ , drenin diametri  $d=0, 6$  m, drenlərarası məsafə  $B=200$  m;

sukeçirməyən qatın yerləşmə dərinliyi  $T=20$  m və drenlərin dərinliyi–3 m məlumatlarından istifadə olunmuşdur.

Cədvəl 3-də göstərilən ifadələr:  $H_0$ – drenlər arasında qrunut su səviyyəsinin drendəki su səviyyə-sindən artım hündürlüyü, m;  $h$ –həcmnin düşmə dövründən sonra, m; əmsal  $\varphi_1$ , qrafikdən  $1 - \varphi_1 f(\bar{t})$  təyin edilir;  $\alpha$  – drenajın asılıqlıq əmsalı  $L/H_c$  və  $d/H_c$  – asılılıqları qrafikindən təyin edilir;  $\tau$  – stabiləşmə vaxtı, aşağıdakı düsturla hesablanır [1]

$$B = 2 \sqrt{\frac{KH_c \tau \alpha}{\delta}}, \quad (1)$$

burada  $H_c$ –sulu qatın qalınlığıdır, m

Sistematik drenajda

$$L = \frac{B}{4} = \frac{200}{4} = 50; \quad \tau = \frac{B^2 \delta}{4KH_c \alpha}, \quad (2)$$

Cədvəl 3

Qrunut sularının hesabat və faktiki düşmə dövrü

Quyu №-si	$H_o$ , m	$h_m$	$\varphi_1$ = $\frac{h}{H_o}$	$1 - \varphi_1$	$\bar{t}$	$\alpha$	$\tau$	Vaxt t, gün	
								N əzə-ri	Tə crübi
Drenlərərası D187-D188									
27	2, 64	1, 40	0, 53	0, 47	0, 29	0, 55	262	69	65
35	2, 30	1, 53	0, 66	0, 34	0, 20	0, 55	240	48	46
38	1, 89	1, 31	0, 69	0, 31	0, 17	0, 55	243	41	40
Orta								53	50
5	2, 46	1, 42	0, 58	0, 42	0, 21	0, 55	248	50	48
15	2, 24	1, 34	0, 60	0, 40	0, 21	0, 55	242	51	50
16	2, 13	1, 43	0, 67	0, 33	0, 18	0, 55	242	44	42
Orta								48	47

Qrunut su səviyyəsinin düşmə vaxtını təyin edən parametrlərin hesabat qiymətləri cədvəl 3-də verilmişdir, belə ki, düşmə dövrünün nəzəri qiyməti  $t = \bar{t} \cdot \tau$ . Beləliklə, drenlərarası sahənin orta hissəsində qrunut suları səviyyəsinin düşmə dövrünün S.F.Averyanovun metodikası əsasında təyin olunmuş qiyməti və təcrübi qiyməti yaxındır.

2016-cı il iyul ayında keçmiş 8 №-li sovxozun ərazisində suvarma və kollektor-drenaj şəbəkələrinin texniki vəziyyəti, sahələrin kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə olunması, torpaq və qrunut sularının şorlaşma dərəcəsini müəyyən etmək məqsədilə çöl tədqiqatları yerinə yetirilmişdir. Aparılmış müşahidələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, ərazinin 90-94 %-ə qədər sahəsi kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə olunur. Səmədabad, İsmayılbad kəndləri üzrə əkin sahəsi 700 hektardır. Əsas kənd təsərrüfatı bitkiləri payızlıq buğda və yoncadır. Pambıq az əkilir. Taxılın məhsuldarlığı 27-28 sen/ha-dır. Yonca 1 hektardan 150-160 bağ (1 bağ 20 kq). Adambaşına düşən pay torpaq sahəsi 0, 40-0, 56 ha olub, orta hesabla 0, 58 ha-dır.

Təsərrüfatların dəmir-beton nov formalı suvarma şəbəkəsi əvəzinə yenidən çəkilmiş torpaq kanallardan istifadə olunur. Örtülü drenlər funksiyasını itirib. Ərazidə drenləmə prosesi, əsasən, açıq suyığan və kollektorların hesabına formalaşır. Onların ümumi uzunluğu 82, 14 km olub, xüsusi uzunluğu isə 13, 1 m/ha-dır.

Torpaq-qruntların aerasiya zonasında şorlaşma dərəcəsini və qrunut sularının minerallığını öyrənmək üçün 5 xarakter sahədən torpaq və qrunut suları nümunələri götürülərək analiz olunmuşdur. 1 №-li quyu Səmədəbad kəndinin qərb hissəsində pambıq sahəsində, 2 №-li quyu Telman kəndi yaxınlığında köhnə yonca sahəsində, 3 №-li quyu Bünyadabad kəndi yaxınlığında, 4 №-li quyu İsmayılbad kəndinin əkilməmiş şoran sahədən və 5 №-li quyu Yevlax şəhərinə yaxın köhnə yonca sahəsindən götürülmüşdür.

Tərəfimizdən götürülmüş torpaq nümunələrinin qranulometrik tərkibinin analizi məlumatlarına əsasən müəyyən edilmişdir ki, tədqiq edilmiş 5 quyunun 1-ci, 3-cü və 5-ci quyularında fiziki gilin miqdarı 76, 00 – 85, 20 % olub, bu torpaqlar orta və ağır gillərdən ibarətdir. 2 və 4 №-li quyularda fiziki gilin miqdarı əsasən 32, 20-54, 80 % hüdudunda dəyişilərək, bu torpaqlar orta gillicə və ağır gillicələrə aiddir. Bu torpaqlarda hidroskopik nəmlik 3, 01-5, 26 % hüdudunda təbəddüd edir. Humusun miqdarı 0, 70 -2, 50 % arasında dəyişilir.

Torpaq-qrunut nümunələrinin kimyəvi analizinin nəticələrinə görə 1, 3 və 5 №-li quyuların üst 1 metrlik torpaq qatında duzların miqdarı (quru qalıq) orta hesabla 0, 235-0, 823 % hüdudunda təbəddüd edir, 2 №-li quyuda isə quru qalıq 0, 090 %-dir. 4 №-li quyuda şoran sahədə quru qalıq 1, 58 %-dir (cədvəl 4).

Duzların miqdarı bütün hallarda dərinlik üzrə artır. Su ekstratında üstünlük təşkil edən duzların tərkibinə görə torpaqların şorlaşma tipi xloridli-sulfatlı ( $Cl : SO_4 = 0, 2 - 1, 0$ ) və sulfatlıdır ( $Cl : SO_4 < 0, 2$ ). Qrunut sularının minerallaşma dərəcəsi orta minerallaşmış (3-10 q/l) və şiddətli minerallaşmışdır (10-50 q/l) (cədvəl 5), minerallaşma tipi sulfatlıdır.

Cədvəl 5  
Qrunut suların kimyəvi tərkibi, (M-ekv) -lə)

Quyu-ların №-si	Quru qalıq	Duzlar-rın cəmi	CO <sup>3</sup>	HCO <sup>3</sup>	Cl <sup>-</sup>	SO <sup>4</sup> -		Ca <sup>++</sup>	Mg <sup>++</sup>	N fə g
Evlax rayonu 8 №-li pambıq sovxozu 16.06.2016										
1	16, 120	16, 145	–	0, 494 8, 10	0, 437 12, 30	10, 392 216, 50		0, 440 22, 00	0, 612 51, 00	3, 16
2	3, 450	3, 750	–	0, 384 6, 30	0, 067 1, 90	2, 230 46, 45		0, 300 15, 00	0, 156 13, 00	0, 26
3	9, 440	9, 352	–	0, 555 9, 10	0, 564 15, 90	5, 612 116, 91		0, 400 20, 00	0, 636 53, 00	1, 68
4	7, 440	7, 295	–	0, 384 6, 30	0, 224 6, 30	4, 780 99, 59		0, 380 19, 00	0, 672 56, 00	0, 37
5	3, 760	3, 988	–	0, 244 4, 00	0, 039 1, 10	2, 723 56, 74		0, 340 17, 00	0, 420 35, 00	0, 9,

Cədvəl 6-dan görünür ki, 4 №-li quyunun 0-100 sm-lik qatında qipsin miqdarı təqribən 3 % təşkil edir, 5-№-li quyuda isə 0-60 sm-lik qatda həmin göstərici cəmi 0, 4%-dir. Həmin nöqtələrdə 0-100 sm-lik torpaq qatında kalsium karbonatın miqdarı 9, 55-13, 70% təşkil edir.

0-100 sm-lik qatda mübadilə əsasların cəmi 33,

9-47, 9 m-ekv olub, ən çox kalsium kationu ayrı-ayrı qatlarda ümumi cəminin əsasən 42-85 %-ni təşkil edir. Maqnezium 18-54 %, natrium kationu isə 3-8 %-dir (cədvəl 7). Deməli, təsərrüfatın torpaqları zəif şorakətləşmiş (Na 5-10 %) və şorakətləşməmişdir (Na<5%).

Təsərrüfatın ərazisində aparılmış meliorativ tədbirlər nəticəsində, əvvəldən şorlaşmaya məruz qalmış torpaqlar, indi kənd təsərrüfatı bitkiləri altında istifadə olunur. Mövcud meliorativ vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün suvarma və drenaj şəbəkələrinin yenidən

Cədvəl 4  
Yevlax rayonu keçmiş 8№-li sovxozun ərazisində torpağın su ekstratı analizinin nəticələri

Qat, sm	Quru qalıq	Duzların cəmi, %	Miqdarı %-lə						
			CO <sub>3</sub>	HCO <sub>3</sub>	Cl	SO <sub>4</sub>	Ca	Mg	Na+K
Quyu № 1									
0-100	0, 355	0, 358	–	0, 032	0, 014	0, 206	0, 048	0, 012	0, 041
100-200	1, 475	1, 423	–	0, 024	0, 017	0, 996	0, 170	0, 077	0, 139
200-300	1, 343	1, 281	–	0, 033	0, 014	0, 854	0, 126	0, 044	0, 210
Quyu № 2									
0-100	0, 090	0, 083	–	0, 034	0, 004	0, 024	0, 006	0, 005	0, 010
100-200	0, 101	0, 099	–	0, 024	0, 004	0, 042	0, 010	0, 006	0, 013
200-300	0, 148	0, 146	–	0, 035	0, 005	0, 062	0, 006	0, 002	0, 036
Quyu № 3									
0-100	0, 823	0, 833	–	0, 023	0, 014	0, 560	0, 088	0, 040	0, 108
100-200	0, 964	0, 983	–	0, 020	0, 018	0, 673	0, 107	0, 052	0, 119
200-300	1, 343	1, 296	–	0, 024	0, 028	0, 875	0, 118	0, 066	0, 185
Quyu № 4									
0-100	1, 581	1, 532	–	0, 016	0, 023	1, 076	0, 222	0, 094	0, 101
100-200	0, 725	0, 679	–	0, 016	0, 011	0, 475	0, 067	0, 057	0, 053
200-300	0, 665	0, 647	–	0, 020	0, 010	0, 441	0, 054	0, 044	0, 078
Quyu № 5									
0-100	0, 235	0, 223	–	0, 028	0, 006	0, 126	0, 021	0, 014	0, 028
100-200	1, 371	1, 371	–	0, 013	0, 004	0, 982	0, 299	0, 068	0, 005
200-300	1, 168	1, 169	–	0, 014	0, 004	0, 833	0, 255	0, 055	0, 008

**Cədvəl 6**  
**Torpaqda karbonatın və gipsin analizinin nəticələri (100 q. quru torpaqda %-lə)**

Dərinlik, sm	CO <sub>2</sub>	CaCO <sub>3</sub>	SO <sub>4</sub> ümumi	SO <sub>4</sub> suda həll olan	SO <sub>4</sub> gips	CaSO <sub>4</sub> · 2H <sub>2</sub> O
16.VI.2016 Quyu № 4						
0-20	4, 21	9, 55	2, 692	1, 060	1, 632	2, 925
20-40	4, 30	9, 76	2, 988	1, 226	1, 762	3, 157
40-60	4, 21	9, 55	3, 054	1, 178	1, 876	3, 361
60-80	4, 39	9, 96	3, 115	1, 032	2, 083	3, 733
80-100	4, 76	10, 79	2, 314	0, 884	1, 430	2, 562
16.VI.2016 Quyu № 5						
0-20	5, 03	11, 42	0, 234	0, 049	0, 185	0, 332
20-40	5, 67	12, 87	0, 518	0, 258	0, 260	0, 466
40-60	5, 94	13, 49	0, 353	0, 100	0, 253	0, 454
60-80	5, 94	13, 49	0, 127	0, 110	0, 017	0, 031
80-100	6, 04	13, 70	0, 148	0, 112	0, 036	0, 064

qurulması lazımdır.

**Nəticə:** Yevlax rayonu keçmiş 8 №-li pambıqçılıq sovxozu respublikada istehsalat şəraitində örtülü drenaj şəbəkəsi qurulmuş ilk təsərrüfatdır. Burada 1965-1970-ci illərdə 6271 ha netto sahədə 239 km (37, 6 m/ha) saxsı borulardan (d=200 mm, l=33 sm) örtülü drenaj (B=200 m, h=3 m), 82, 14 km (13, 9 m/ha) açıq suyuğan və kollektorlar, 231, 22 km (36, 9 m/ha) dəmir-beton nov formalı suvarma kanalları tikilmişdir. Meliorasiyadan

əvvəl ərazinin 62, 4 %-ində (5335 ha) torpaq-qruntların 0-1 m-lik qatı orta, şiddətli və çox şiddətli dərəcələrdə şorlaşmışdı. Hal-hazırda baxmayaraq ki, örtülü drenaj şəbəkəsi son 20 ildə tamamilə sıradan çıxıb, aparılan meliorativ tədbirləri-hamarlama, əsaslı yuma və yuma rejimli suvarmalar nəticəsində ərazinin 95 %-i əkin altında istifadə olunur. Burada pambıq bitkisinin məhsuldarlığının yüksəldilməsi, sudan və torpaqdan səmərəli istifadə edilməsi üçün irriqasiya və drenaj şəbəkələrinin təxirə salınmadan yenidən qurulması lazımdır.

**Cədvəl 7**  
**Mübadilə əsaslarının təyinin nəticələri**

Dərinlik, sm	m-ekv			m-ekv cəmi	Cəmdən, %-lə		
	Ca	Mg	Na		Ca	Mg	Na
	16.VI.2016 Quyu № 4						
0-20	35, 30	8, 20	1, 20	44, 70	78, 97	18, 34	2, 68
2040	40, 80	6, 60	0, 90	47, 90	85, 18	12, 94	1, 88
40-60	34, 40	7, 80	1, 50	43, 70	78, 72	17, 85	3, 43
60-80	27, 00	7, 80	1, 40	36, 20	74, 58	21, 55	3, 87
80-100	26, 50	5, 90	1, 50	33, 90	78, 17	17, 40	4, 42
	16.VI.2016 Quyu № 5						
0-20	22, 80	16, 60	2, 00	41, 40	55, 07	40, 29	4, 85
2040	21, 40	16, 90	2, 50	40, 80	52, 45	41, 42	6, 13
40-60	17, 50	20, 50	3, 20	41, 20	42, 48	49, 76	7, 77
60-80	15, 60	21, 90	3, 70	41, 20	37, 68	53, 16	8, 98
80-100	14, 60	23, 20	4, 80	42, 60	34, 27	54, 46	11, 27

## ƏDƏBİYYAT

1. Аверьянов С.Ф. Борьба с засолением орошаемых земель. М., «Колос» 1978, 288 с. 2. Айвазов А.М. Исследование горизонтального трубчатого дренажа в производственных условиях. В сборнике научных трудов «Вопросы промывок и дренажа засоленных земель Кура-Араксинской низменности. ВНИИГиМ им. А.Н.Костякова, М., 1973, с.28-45. 3. Бехбудов А.К. Гидравлические и гидрогеологические показатели опытных колодцев вертикального дренажа в условиях Карабахской степи. Труды АЗНИИГиМ, Баку, 1968, с.3-91. 4. Изучить опыт строительства и конструкции закрытого дренажа на производственных объектах в условиях высокого стояния грунтовых вод (Карабахская степь). Отчет за 1968-1970 г.г. Ответственный исполнитель Айвазов А.М., рукопись, 130 с., АЗНИИГиМ, Баку, 1971 г. 5. Проектное задание орошения хлопководческого совхоза №8 в Евлахском районе. Том I, книга 1 общая пояснительная записка, рукопись 146 с., Том II, книга 1 Почвенные условия, рукопись 284 с., «Азгипроводхоз», Баку, 1960.

### Некоторые результаты комплексных мелиоративных мероприятий выполненных в условиях Карабахской равнины

Дж.М.Талыбова

В статье характеризуются современное мелиоративное состояние и сельскохозяйственного освоения почв и технический уровень оросительной и коллекторно-дренажных сетей бывшего хлопководческого совхоза №8 в Евлахском районе.

**Ключевые слова:** дренаж, коллектор, засоленные почвы, солонцеватость, минерализация грунтовых вод, расстояние между дренами, конструкции дренажа.

### Some results of complex meliorative measures implemented in the conditions of the Karabakh plain

C.M.Talibova

The article describes the modern meliorative state and agricultural development of soils and the technical level of irrigation and collector-drainage networks of the former cotton-growing state farm №8 in the Yevlakh region.

**Key words:** drainage, collector, saline soils, salinity, groundwater salinity, distance between drains, drainage structures